

г. 05.05.23 № 09/26

на № _____

Отзыв о работе специалиста

В процессе эксплуатации системы водоснабжения ЗАО «Канонерский судоремонтный завод», специалистами отдела главного энергетика с определенного момента был зафиксирован повышенный расход воды. Также обнаружился факт подтопления здания котельной, располагающегося примерно в 20 метрах от ближайшего участка водопровода. Кроме вышеуказанных признаков утечка никак себя не проявляла и не выходила на поверхность грунта.

Для проведения мероприятий по обнаружению места утечки мы обратились к ИП Кошкину Сергею Юрьевичу («Искатель»). В процессе работ им было обследовано 338 п.м. чугунного трубопровода и место утечки обнаружилось с точностью до 1 метра. Сложность работ заключалась в том, что схемы трубопроводной сети предприятия довольно старые и не всегда содержат актуальную информацию о расположении тройников, отводов или запорной арматуры, в связи с чем пришлось сначала определять расположение трассы трубы и затем проводить акустическое и корреляционное обследование.

Утечка обнаружилась на недокументированном заглушенном отводе, который проходил под действующей теплотрассой в КНЖ. В процессе выполнения обследования Кошкин С.Ю. проявил себя, как грамотный специалист с большим практическим опытом поиска утечек. Руководство ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» удовлетворено сотрудничеством с Сергеем Юрьевичем и при возникновении аварийных ситуаций на трубопроводах предприятия планирует в дальнейшем обращаться за помощью к этому специалисту.

Главный энергетик ЗАО «КСЗ»

03.05.2023 г.

Захаров Д.Б.